



# LEGENDE

- 1 ACKER
- 2 FELDRAIN / ACKERRAND
- 3 ACKERBRACHE
- 4 WIESE
- 5 ENTWÄSSERUNGSRABEN
- 6 ERD-GRASWEG
- 7 FELDWEG - SCHOTTER MIT GRASMITTELSTREIFEN
- 8 SCHOTTERWEG
- 9 RASEN
- 10 KIESDECKE
- 11 DACHFLÄCHE - FLACHDACH
- 12 ASPHALT / VERSIEGELUNG STRASSE / STELLFLÄCHE / PARKPLATZ
- EINZELBÄUME



Bestand	Flächen- typ	Bewertung Nutzung / Vegetation	Stadtklimatische Funktion	Grundwasserschutz	Bodenschutz	Biotopschutz	Erfolgsfunktion, Landschaftsbild
ACKER	98100	Intensivackernutzung (mittlerer Boden- mittlerer Qualität)	hoch - Kaltluftabsenkung - Ausgleichsfunktion	hoch - Retention (durch intensive Nutzung, Versickerung)	hoch - Erosion - Retention (durch intensive Nutzung, Versickerung)	gering	gering
FELDRAIN / ACKERRAND	1200	Mehrmalige Mahd / Grasbewuchs	mittel - Ausgleichsfunktion	mittel - Retention	mittel - Retention - Erosionsschutz	mittel - Rückzugflächen für die Ackerfläche - Förderung des Biotopverbands	gering
ACKERBRACHE	5750	Keine Nutzung / Gras - Krautflur	hoch - Kaltluftabsenkung - Ausgleichsfunktion	hoch - Retention	hoch - Retention - Erosionsschutz	mittel - Rückzugflächen für die Ackerfläche	gering
WIESE	11750	Mehrmalige Mahd	hoch - Kaltluftabsenkung - Ausgleichsfunktion	hoch - Retention	hoch - Retention - Erosionsschutz	mittel - Rückzugflächen für die Ackerfläche	mittel Landschaftsgliederung
ENTWÄSSERUNGSRABEN	650	Böschung mit Grasbewuchs - Einschnitt 1-2m - Periodische Wasserführung - teilweise zur Straßenwasserung	gering	mittel - Retention - Problemzone durch Versickerung von Straßenabwässern	mittel - Retention - Problemzone durch Versickerung von Straßenabwässern	mittel - Rückzugflächen für die Ackerfläche	gering
ERD-GRASWEG	1000	Fluß - Wanderweg	gering	gering	gering	gering - untergeordnete Tierbarriere	gering
FELDWEG (SCHOTTER MIT GRASMITTELSTREIFEN)	3150	Landwirtschaftlicher Verkehr - Fußweg	gering	gering	gering	gering - untergeordnete Tierbarriere	mittel Landschaftsgliederung
SCHOTTERWEG	550	Landwirtschaftlicher Verkehr - Fußweg	gering	gering	gering	gering - untergeordnete Tierbarriere	mittel Landschaftsgliederung
RASEN	10900	Häufige Mahd	hoch - Kaltluftabsenkung - Ausgleichsfunktion	hoch - Retention	hoch - Retention - Erosionsschutz	gering	gering
KIESDECKE	4350	Böschung mit Umspannwerk	negativ - Strahlungsfällige	negativ - Versiegelung	negativ - Versiegelung	negativ - Versiegelung	negativ - Einschränkung durch Bebauung
DACHFLÄCHE - FLACHDACH	7800	Flachdach	negativ - Strahlungsfällige	negativ - Versiegelung	negativ - Versiegelung	negativ - Einschränkung durch Biotopverbands	negativ - Einschränkung durch Bebauung
ASPHALT / VERSIEGELUNG (UMSPANNWERK Straße- / Parzifläche)	23800	Asphalt	negativ - Strahlungsfällige	negativ - Versiegelung	negativ - Versiegelung	negativ - Einschränkung des Biotopverbands	negativ - Einschränkung durch Bebauung
EINZELBÄUME	12 Stück	Einzelbäume	hoch - Ausgleichsfunktion - Beschattung	mittel - Staubfilter durch Laubdach	mittel - Retention - Staubfilter durch Laubdach	gering	hoch - Landschaftsgliederung - Bezugspunkt

Strukturanalyse Bestand



12 Einzelbäume / Stück

**PS** PS GESELLSCHAFT FÜR  
BAULANDERSCHLIESSUNG mbH  
Willi - Bleicher - Str. 3  
7320 Göppingen  
Tel. 07161/97810-0 Fax: 07161/97810-33

AUFTRAG  
PLAN  
GOP VOGELHERD  
STRUKTURANALYSE -  
BESTAND  
GEWERBESIEDLUNG  
LANSCHAFTSARCHITEKTUR - PLANE  
NECKARSTR. 27 TEL. 2698800  
M 1: 1000 RB